

Fritzbox Logging - Analyse

Sonntag, 8. August 2021 18:07

08.08.21 18:01:16 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
08.08.21 17:59:28 Anmeldung des Benutzers GemeinsameDateien am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse 2003:e4:xxxx:yyyy:zzzz:267e:b73a:fae4.
08.08.21 17:30:13 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
08.08.21 16:00:10 Anmeldung des Benutzers GemeinsameDateien am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse 2003:e4:xxxx:yyyy:zzzz:eba0:22e0:35de.
08.08.21 15:59:46 Anmeldung des Benutzers Epsom am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse 2003:e4:xxxx:yyyy:zzzz:22e0:35de.
08.08.21 15:51:33 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
08.08.21 15:43:59 Anmeldung des Benutzers GemeinsameDateien am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse 2003:e4:c556:eba0:22e0:35de. [2 Meldungen seit 08.08.21 15:43:59]
08.08.21 12:57:46 Der Zugriff auf die feste IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert. [4 Meldungen seit 08.08.21 12:55:57]
08.08.21 12:55:17 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (...) von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
08.08.21 11:44:18 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (...) von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
08.08.21 09:54:13 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
08.08.21 09:42:59 RADAR wurde auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
08.08.21 05:11:13 [fritz.powerline] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.ERADAR).
08.08.21 04:11:12 [fritz.powerline] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.BRADAR).
08.08.21 00:34:05 [fritz.powerline] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
08.08.21 00:32:55 [fritz.powerline] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
08.08.21 00:32:49 [fritz.powerline] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
08.08.21 00:32:37 [fritz.powerline] Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (E8:DF:70:10:A2:1D) wurde verbunden.
08.08.21 00:32:36 [fritz.powerline] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
08.08.21 00:32:33 [fritz.powerline] Powerline ist an und verbunden.
08.08.21 00:32:33 [fritz.powerline] Powerline ist an. Es ist kein Adapter verbunden.
08.08.21 00:32:30 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (E8:DF:70:10:67:BB) wurde verbunden.
08.08.21 00:32:12 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (E8:DF:70:10:67:BB) wurde getrennt.
07.08.21 23:59:22 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
07.08.21 23:58:40 Anmeldung einer App des Benutzers xxx von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
07.08.21 23:55:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e4:af2c:3a00::56
07.08.21 23:50:03 [fritz.powerline] Anmeldung an der FRITZ!Powerline-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
07.08.21 23:49:50 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
07.08.21 23:47:14 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
07.08.21 23:46:03 Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
07.08.21 23:46:03 Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
07.08.21 23:45:37 Anmeldung des Benutzers GemeinsameDateien am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse 2003:e4:af2c:3a00:a943:a28:46fa:579.
07.08.21 23:45:29 [fritz.powerline] Es wurde ein Fehlerbericht versendet
07.08.21 23:44:18 [fritz.powerline] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
07.08.21 23:44:09 [fritz.powerline] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.BRADAR).
07.08.21 23:44:00 [fritz.powerline] Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (E8:DF:70:10:A2:1D) wurde verbunden.
07.08.21 23:43:59 [fritz.powerline] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
07.08.21 23:43:56 [fritz.powerline] Powerline ist an und verbunden.
07.08.21 23:43:56 [fritz.powerline] Powerline ist an. Es ist kein Adapter verbunden.
07.08.21 23:43:53 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (E8:DF:70:10:67:BB) wurde verbunden.
07.08.21 23:43:35 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (E8:DF:70:10:67:BB) wurde getrennt.
07.08.21 23:41:08 Es wurde ein Fehlerbericht versendet
07.08.21 23:40:39 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 194.25.134.196.
07.08.21 23:40:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e4:af2c:3a00::56
07.08.21 23:40:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e4:xxxx:yyyy:zzzz:fe4b:1b87
07.08.21 23:40:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XX.XXX.XX.X, DNS-Server: XXX.XXX.XXX.XXX undXXX.XXX.XXX.XXX, Gateway: XXX.XXX.XXX.XXX, Breitband-PoP: BOCJ03
07.08.21 23:40:37 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/32573 kbit/s
07.08.21 23:40:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89990/34605 kbit/s).
07.08.21 23:39:19 Netzwerkgerät Name: BoseSoundtouch10, MAC: 88:4A:EA:7E:82:70 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
07.08.21 23:38:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
07.08.21 23:38:54 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (E8:DF:70:10:67:BB) wurde verbunden.
07.08.21 23:38:54 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (E8:DF:70:10:A2:1D) wurde verbunden.

From <<http://fritz.box/#>>